

INSTRUKCJA BHP OBSŁUGI WIERTARKI

I WYMOGI OGÓLNE

1. Do obsługi wiertarki pracownik może przystąpić, jeżeli:
 - został zapoznany z obsługą i działaniem wiertarki,
 - odbył szkolenie wstępne ogólne i instruktaż stanowiskowy z zakresu bhp i ppoż.,
 - posiada dobry stan zdrowia, potwierdzony zaświadczeniem lekarza medycyny pracy.
2. Nie należy podejmować pracy, jeżeli ma się jakiegokolwiek wątpliwości, co do jej bezpiecznego wykonania.
3. Do wykonania powierzonej pracy należy przystąpić będąc wypoczętym, trzeźwym, właściwie ubranym (odzież robocza musi być obcisła, bez luźno zwisających elementów, włosy przykryte)

II CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY

Pracownik powinien:

1. Sprawdzić wizualnie stan techniczny elektronarzędzia,
2. Sprawdzić, czy przewód zasilający, wtyczka i gniazdo nie są uszkodzone,
3. Sprawdzić, czy obudowa wiertarki nie jest uszkodzona i czy odpowiednio mocno dokręcone są wkręty obudowy,
4. Sprawdzić, czy założona jest odpowiednio tarcza do obróbki materiału,

III CZYNNOŚCI ZAKAZANE PRACOWNIKOWI PODCZAS PRACY

Pracownikowi zabrania się:

1. Chłodzenia obrabianego przedmiotu i narzędzia za pomocą mokrych szmat lub pakul, podczas obrotu narzędzia skrawającego,
2. Pochylać się zbyt blisko nad obracającym się wrzecionem i narzędziem (wiertłem),
3. Wykonywania wszelkich czynności przy wrzecionie w czasie jego obrotów,
4. Smarowania i konserwowania wiertarki będącej w ruchu,
5. Zdejmowania jakichkolwiek osłon i zabezpieczeń z wiertarki,
6. Trzymania przedmiotu obrabianego w rękach podczas wiercenia otworów,
7. Obsługi wiertarki w rękawicach ochronnych, gdy jest ona w ruchu,
8. Wykonywania pracy bez zabezpieczenia włosów przed ich ewentualnym wkręceniem się we wrzeciono lub obracające się narzędzie (wiertło),
9. Dopuszczania do obsługi wiertarki osób trzecich bez wiedzy i zgody przełożonego,
10. Stosowania niebezpiecznych metod pracy, stwarzających zagrożenie dla zdrowia lub życia.

IV CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU PRACY

1. Ułożyć na odpowiednim miejscu obrabiany przedmiot,
2. Wyłączyć i zabezpieczyć wiertarkę przed jej niepożądanym włączeniem,
3. Dokładnie posprzątać swoje stanowisko robocze,
4. Narzędzia i pomoce warsztatowe odłożyć na miejsce do tego przeznaczone,
5. Sprawdzić, czy pozostawiona wiertarka nie stworzy jakichkolwiek zagrożeń.

V UWAGA

Pracownik powinien:

1. Nie stwarzać żadnych zagrożeń dla siebie i współpracowników.
2. W razie wątpliwości, co do bezpieczeństwa przy wykonywaniu powierzonej pracy pracownik ma prawo przerwać pracę i zwrócić się do przełożonego.


mgr Andrzej Kordylas