

Ip.	nazwa budynku / budowli	rok budowy	lokalizacja (adres)	Stan techniczny
1.	Urząd Gminy		Liczba pracowników: 23	
1.	Remiza OSP	1965	Zagórzycza	stan techniczny średni
2.	Remiza OSP	1985	Damnica, ul. Strażacka	stan techniczny średni
3.	Budynek mieszkalny (lokal mieszkalny)	1904	Damno 11/2	stan techniczny średni
4.	Budynek mieszkalny (lokal mieszkalny)	1904	Damno 11/3	stan techniczny średni
5.	Budynek mieszkalny (lokal w budynku)	1931	Święcichowo 1	stan techniczny średni
6.	Budynek mieszkalny (lokal mieszkalny)	1920	Zagórzycza 21	stan techniczny średni
7.	Budynek mieszkalny	przed 1939	Damnica, ul. Witosa 1/2	stan techniczny średni
8.	Budynek mieszkalny	przed 1939	Damnica ul. Witosa 1/1	stan techniczny średni
9.	Budynek mieszkalny	przed 1939	Damno 3/B	stan techniczny średni
10.	Budynek mieszkalny	lata '80	Damnica, ul. Leśna 10/5	stan techniczny średni
11.	Budynek mieszkalny	przed 1939	Damnica, ul. Witosa 17/3	stan techniczny średni
12.	Budynek mieszkalny	przed 1939	Damnica, ul. Witosa 17/4	stan techniczny średni
13.	Budynek mieszkalny	przed 1939	Damnica, ul. Witosa 17/1a	stan techniczny średni
14.	Budynek mieszkalny	przed 1939	Damnica, ul. Witosa 17/1	stan techniczny średni
15.	Budynek mieszkalny	przed 1939	Damnica, ul. Witosa 17/5	stan techniczny średni
16.	Budynek mieszkalny	przed 1939	Damnica, ul. Witosa 17/8	stan techniczny średni
17.	Budynek mieszkalny	przed 1939	Damnica, ul. Witosa 17/2	stan techniczny średni
18.	Budunek niemieszkalny - obórka	przed 1939	Damnica, ul. Witosa 17/8	stan techniczny średni
19.	Budynek niemieszkalny	przed 1939	Damnica, ul. Witosa 17/5	stan techniczny średni
20.	Budynek niemieszkalny	przed 1939	Damnica, ul. Witosa 17/4	stan techniczny średni
21.	Budunek niemieszkalny - obórka	przed 1939	Damnica, ul. Witosa 17/4	stan techniczny średni
22.	Budunek niemieszkalny - piwnica	przed 1939	Damnica, ul. Witosa 17/3	stan techniczny średni
23.	Budunek niemieszkalny - obórka	przed 1939	Damnica, ul. Witosa 17/3	stan techniczny średni
24.	Budunek niemieszkalny	przed 1939	Damnica, ul. Leśna 10/5	stan techniczny średni
25.	Budynek gospodarczy	przed 1939	Wiatrowo, działka nr 4/8	stan techniczny średni
26.	Budynek gospodarczy	przed 1939	Wiatrowo, działka nr 4/8	stan techniczny średni
27.	Budynek mieszkalny	przed 1939	Wiatrowo, działka nr 4/8	stan techniczny średni
28.	Budynek mieszkalny	przed 1939	Wiatrowo 9, działka nr 3/15	stan techniczny średni
29.	Budynek mieszkalny	przed 1939	Wiatrowo 4/5	stan techniczny średni
30.	Budynek mieszkalny	przed 1939	Mianowice 5, działka nr 163	stan techniczny średni
31.	Budynek mieszkalny	przed 1939	Mianowice 9 Ahuk Helena Kapciuk Kazimierz	stan techniczny średni
32.	Budynek mieszkalny (lokal w budynku)	przed 1939	Damno 35	stan techniczny średni
33.	Budynek mieszkalny	przed 1939	Damno 34	stan techniczny średni
34.	Budynek mieszkalny	przed 1939	Damno 34	stan techniczny średni
35.	Budynek mieszkalny	przed 1939	Damno 8b i 8a	stan techniczny średni
36.	Budynek gospodarczy	przed 1939	Damno, działka 9/15	stan techniczny średni
37.	Budynek gospodarczy	przed 1939	Damno, działka 9/15	stan techniczny średni
38.	Budynek mieszkalny	przed 1939	Bobrowniki 16	stan techniczny średni
39.	Budynek mieszkalny	przed 1939	Łojowo 14	stan techniczny średni
40.	Budynek mieszkalny	przed 1939	Łojowo 11	stan techniczny średni
41.	Budynek mieszkalny	przed 1939	Łojowo 10	stan techniczny średni
42.	Budynek mieszkalny	przed 1939	Łojowo 3	stan techniczny średni
43.	Budynek gospodarczy	przed 1939	Łojowo, działka 3/11	stan techniczny średni
44.	Budynek gospodarczy	przed 1939	Łojowo, działka 3/12	stan techniczny średni
45.	Budynek gospodarczy	przed 1939	Łojowo, działka 7/13	stan techniczny średni
46.	Budynek gospodarczy	przed 1939	Łojowo, działka 3/14	stan techniczny średni
47.	Budynek mieszkalny	przed 1939	Jeziorka 4	stan techniczny średni
48.	Budynek mieszkalny	przed 1939	Jeziorka 12	stan techniczny średni
49.	Budynek mieszkalny	przed 1939	Jeziorka 6	stan techniczny średni
50.	Budynek gospodarczy	przed 1939	Jeziorka, działka 6/4	stan techniczny średni
51.	Budynek mieszkalny	przed 1939	Łebień 52	stan techniczny średni
52.	Budynek gospodarczy	przed 1939	Łebień 52	stan techniczny średni
53.	Budynek mieszkalny	przed 1939	Zagórzyczki 8	stan techniczny średni
54.	Budynek mieszkalny	przed 1939	Zagórzyczki 9	stan techniczny średni
55.	Budynek gospodarczy	przed 1939	Zagórzyczki, najem. Wilkowska P.	stan techniczny średni
56.	Budynek mieszkalny	przed 1939	Bobrowniki 7	stan techniczny średni
57.	Budynek mieszkalny	przed 1939	Jeziorkas 9	stan techniczny średni
58.	Budynek gospodarczy	przed 1939	Bobrowniki, działka nr 10/79	stan techniczny średni
59.	Budynek szatni - stadion	lata '80	Damnica - stadion	stan techniczny średni
60.	Budynek Ośr. Zdrowia	1938	Stara Dąbrowa	Budynek po modernizacji w 2011r
61.	Budynek Ośr. Zdrowia	przed 1939	Bobrowniki	stan techniczny średni

62.	Siedziba GOPS	1929	Damnica, ul. Górna	Przeszedł remont kapitalny w roku 2007
63.	Siedziba GOPS	1929	Damnica, ul. Górna	Przeszedł remont kapitalny w roku 2007
64.	Budynek Urzędu Gminy	przed 1939	Damnica, ul. Górna	Przeszedł remont kapitalny w roku 2008
65.	Gminny Kompleks Widowiskowo Sportowy (szatnia i zadaszenie sceny na stadionie w Damnicy)	2010	Damnica	
Łącznie				
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej			Liczba pracowników: 10	
1.	siedziba GOPS w Damnicy-ujęte w ewidencji UG Damnica	1929	Damnica ul. Górna 8	Przeszedł remont kapitalny w roku 2007
Łącznie				
3. Zespół Szkół im. Zjednoczonej Europy w Zagórzycy			Liczba pracowników: 28	
1.	Budynek Szkoły	1989r.	Zagórzycza 20, 76-231 Damnica	Przeszedł remont w 2006 (wymiana okien i dachu)
2.	Sala gimnastyczna	2002r.	Zagórzycza 20, 76-231 Damnica	
Łącznie				
4. Zespół Szkół w Damnicy			Liczba pracowników: 37	
1	Budynek Szkoły Podstawowej	1969	Targowa 21 Stryków	stan techniczny średni
2	Nawierzchnia betonowa	1969	Targowa 21 Stryków	
3	Ogrodzenie	1969		
4	Sala gimnastyczna z wyposażeniem	1998		stan techniczny średni
5	Budynek dydaktyczny	1998		stan techniczny średni
6	Tereny zielone- boisko	1998		
7	Odwadnianie i zag.terenu	1998		
8	Okna PCV i elewacja ociepleniowa	2001		
9	Budynek szatni sportowców	2006		
Łącznie				
1	Sieć kanalizacji sanitarnej	1998		
2	Sieć wodociągowa	1998		
Łącznie				
5. Gminna Biblioteka Publiczna			Liczba pracowników: 5	
1.	brak			
Łącznie				
6. Zespół Szkół w Damnicy			Liczba pracowników: 50	
1.	Sala gimnastyczna	1999r.	Damnica, ul. M. Konopnickiej 1 76-231 Damnica	stan techniczny średni
2.	Przedszkole	1976r.	Damnica, ul. Korczak 2 76- 231 Damnica	stan techniczny średni
3.	Szkoła Podstawowa i Gimnazjum	1999r.	Damnica, ul. M. Konopnickiej 1 76-231 Damnica	stan techniczny średni
Łącznie				
7. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu			Liczba pracowników: 6	
1.	Budynek GOKiS	1974	Damnica, Witosa 11	Budynek w dobrym stanie technicznym
2.	Centrum Edukacji i kultury	2004	Damnica Witosa 13	Budynek w dobrym stanie technicznym
3.	Świetlica Święcichowo	1965	Święcichowo	Budynek po termomodernizacji, w dobrym stanie technicznym
4.	Swietlica Domaradz	1994	Domaradz	Budynek po termomodernizacji, wymaga remontu bieżącego
5.	Świetlica Saborze	1965	Saborze	stan techniczny średni
6.	Świetlica Łbień	2000	Łbień	stan techniczny średni
Łącznie				
8. Szkoła Podstawowa w Domaradzu			Liczba pracowników: 18	
1.	Budynek dydaktyczny	1928	Domaradz	stan techniczny średni
2.	Budynek dydaktyczny	1997	Domaradz	stan techniczny średni
3.	Ogrodzenie	1971	Domaradz	
4.	Nawierzchnia betonowa	1976	Domaradz	
5.	Chodnik + opaska polbruk	1997	Domaradz	

6.	Zbiornik bezodpływowy z kręgów żelbetonowych	1997	Domaradz	
7.	odwodnienie - kolektor burzowy	1997	Domaradz	
Łącznie				
9. Zakład Gospodarki Komunalnej w Damnicy			Liczba pracowników: 24	
1.	Wodociąg Zagórzycza - budynek			
2.	Wodociąg Bęcino - budynek			
3.	Wodociąg Damnica - budynek			
4.	Wodociąg Strzyżyno - budynek			
5.	Wodociąg Budy - budynek			
6.	Wodociąg Dąbrówka - budynek			
7.	Wodociąg Stara Dąbrowa - Budynek			
8.	Wodociąg Łebień - budynek			
9.	Wodociąg Sąborze - budynek			
10.	Budynek obsługi w oczyszczalni Damnica	lata '80		stan techniczny średni
11.	Hydrofornia w miejscowości Jeziorka	przed 1939		stan techniczny średni
12.	Budynek obsługi w miejscowości Karzniczka	lata '80		stan techniczny średni
Łącznie				
1	Wodociąg Wiatrowo			
2	Kanalizacja sanitarna grawitacyjna i tłoczna wraz z przepompowniami		Zagórzycza i Mianowice	
3	Kanalizacja sanitarna grawitacyjna itłoczna wraz z przepompowniami		w Soborze i Paprzyce	
4	Przyłącze wodociagowe do działek		Stara Dąbrowa	
5	Kanalizacja sanitarna grawitacyjna itłoczna wraz z przepompownią		Budy i Dębniczka	
6	Wodociąg Dąbrówka			
7	Wodociąg w miejscowości Stara Dąbrowa		Osiedle Leśne w Damnicy	
8	Sieć sanitarna		Osiedle Leśne w Damnicy	
9	Studnia - Osada Zagórzyczki			
10	Wodociąg Świecichowo			
11	Sieć wodociagowa osada Zagórzyczki			
12	Rurociąg wodny Domaradz			
13	Zew. Sieć wodociagowa Damnica			
14	Rurociąg wodny		ul. Lipowa, Damnica	
15	Studnia Mianowice			
16	Studnia Głębinowa Mianowice			
17	Rurociąg wodny Mianowice			
18	Oczyszczalnia Ścieków Bobrowniki			
19	Wodociąg Zagórzycza			
20	Kolektor kanalizacji sanitarnej		Damno	
21	Wodociąg wiejski Mianowice, przyłącze wody			
22	Kanalizacja sanitarna Damnica			
23	Wodociąg Zagórzycza			

24	Wodociąg		Stara Dąbrowa	
25	Kanalizacja Sanitarna Łojewo-Switały			
26	Wodociąg Biećcino			
27	Przyłącze kanalizacji		Łojewo i Switały	
28	Kanalizacja Sanitarna		Świecichowo i Wiatrowo	
29	Wodociąg Budy			
30	Wodociąg Dębniczka			
31	Wodociąg Damnica			
32	Wodociąg Strzyżyno			
33	Sieć wodociągowa		ul. Przemysłowa, Damnica	
34	Wodociąg Łąbień			
35	Wodociąg Strzyżyno			
36	Wodociąg w miejscowości Damnica			
37	Kanalizacja deszczowa			
38	Kanalizacja deszczowa			
39	Zew. Sieć wodociągowa		Strzyżyno	
40	Kolektor sanitarny		ul. Strażacka, Damnica	
41	Wodociąg Dąbrówka			
42	Kanalizacja burzowa		ul. Klonowa, Damnica	
43	Kanalizacja Sanitarna		ul. Parkowa, Damnica	
44	Kanalizacja burzowa		ul. Wiśniowa, Damnica	
45	Wodociąg Budy			
46	Przyłącze wodociągowe		Zagórzyczki	
47	Wodociąg wiejski Soborze			
48	Wodociąg Wiszno			
49	Wodociąg wiejski		Damno	
50	Ujęcie wody w Domaradzu			
51	Kolektor sanitarny łącznik ul. Dolnej z Górna Damnica			
52	Wodociąg Dąbrówka			
53	Wodociąg Biećcino			
54	Ujęcie wody w Biećcinie			
55	Kolektor sanitarny "C" Damnica			
56	Ujęcie wody w Świecichowie			
57	Wodociąg Stara Dąbrowa			
58	Wodociąg Łąbień			
59	Kolektor sanitarny		ul. W. Witosa, Damnica	
60	Kolektor sanitarny		ul. Przemysłowa, Damnica	
61	Kolektor sanitarny		ul. Szkolna Damnica	
62	Kolektor sanitarny		od ul. Witosa do ul. Szkolnej Damnica	
63	Kanalizacja sanitarna "F"		ul. Górna, Damnica	
64	Kanalizacja ściekowa		Damnica	
65	Przyłącze wodne do budynku nr 6		Damno	
66	Kolektor sanitarny		ul. Różana, Damnica	
67	Zew. Sieć wodociągowa		Soborze-Paprzyce	
68	Oczyszczalnia i instalacja wodno-kanalizacyjna		Damno	
69	Zew. Sieć kanalizacyjna Bobrowniki			
70	Studnia Jeziorka			
71	Sieć wodociągowa Jeziorka			
72	Sieć wodociągowa Jeziorka		Świecichowo	
73	Sieć wodociągowa Świecichowo			
74	Kolektor sanitarny Bobrowniki			
75	Kanalizacja sanitarna Karzniczka			
76	Kanalizacja deszczowa Karzniczka			

77	Sieć kanalizacyjna		Karzniczka	
78	Sieć kanalizacyjna		Karzniczka	
79	Sieć kanalizacyjna		Karzniczka	
80	Oczyszczalnia ścieków		Karzniczka	
81	Rurociągi technologiczne międzybiegu		Karzniczka	
82	Instalacje elektryczne		Karzniczka	
83	Przyłącze wodociągowe		Karzniczka	
84	Przepompownia ścieków		Karzniczka	
85	Stanowisko PIX			
86	Komora pomiarowa			
87	Bioreaktor ścieków			
88	Poletka osadowe			
89	Wodociąg Dębiczka			
90	Hydrofornia Mianowice	przed 1939		
91	Hydrofornia i ujęcie wody w Głodowie	przed 1939		
92	Sieć wodociągowa Osiedle Leśne w Damnicy			
93	Kanalizacja sanitarna, grawitacyjna i tłoczna w miejscowości Bięcino			
94	Stacja uzdatniania wody			
95	Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa wraz z przyłączami			
Łącznie				

Łącznie wszystkie jednostki